

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ МИРНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА  
ИМЕНИ СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА ПЯДЫШЕВА**

Адрес: 433405, Ульяновская область, Чердаклинский район, п. Мирный,  
улица Советская, дом 1

Телефон/факс: (8-84231) 48-190

Эл.почта: mirnovska@mail.ru

**ОКПО 25232817, ОГРН 1027301110385, ИНН/КПП 7323004460/732301001с**

Исх.№ *49* от *09.07.2020г.*

**Отчет на предписания №4/1/1 по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности.**

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Отметка о выполнении
	<b>Здание школы с.Суходол</b>	
1.	Помещение учебной мастерской не оборудовано системой оповещения людей при пожаре 2-ого типа. Отсутствует звуковой сигнал.	Будет исправлено до 20.07.2020г.
2.	На 2 этаже лестничной клетке отсутствует устройство для закрывания дверей.	Исправлено
3.	Не проводятся работы по очистке вентиляционных систем от горючих отходов на кухне с составлением соответствующего акта.	Исправлено
4	На установленном в помещении спортивного зала дымовом пожарном извещателе отсутствует защитная конструкция	Будет исправлено до 20.07.2020г.
5.	В подвальном помещении допущена эксплуатация двух светильников со снятыми колпаками.	Исправлено
6.	При отключении электроснабжения здания и проверки работоспособности системы противопожарной защиты не сработала.	Будет исправлено до 20.07.2020г.
7.	В здании школы не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	Исправлено
8.	Допущен перевод установок противопожарной защиты объекта с автоматического пуска на ручной.	Исправлено
9.	Огнетушители, установленные на объекте защиты, не имеют паспортов завода-изготовителя и порядковых номеров	Исправлено
10.	На огнетушителях №14, 9 отсутствует раструб	Исправлено
11.	На огнетушителях № 9 отсутствует четкая, понятная инструкция по работе с огнетушителем.	Исправлено
12.	Не обеспечен подъезд пожарных машин автомобилями со всех сторон к зданию школы (ворота к подъездным путям закрыт на замок)	Исправлено
13.	Выход на лестничные клетки второго этажа на кровлю не оборудован противопожарным люком 2-ого типа с пределом огнестойкости EI 30	Будет исправлено до 20.07.2020г.
14.	Договор на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации отсутствует.	Исправлено. Договор №10 от 01.01.2020 г.
15.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает	Исправлено

	дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.	
16.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие исправных электрических фонарей. Фактически имеется один.	В наличии два.
17.	Руководитель организации не организует проведение проверок и работоспособности систем и установок противопожарной защиты в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя	Исправлено
18.	Провода в помещении учебной мастерской соединительных СОУЭ к световым табло «выход» проложены открытым способом.	Будет исправлено до 20.07.2020г.
<b>Помещения дошкольной группы с.Суходол</b>		
19.	Ковровая дорожка на путях эвакуации не закреплена к полу	Исправлено
20.	Крышка ручного пожарного извещателя установленного в коридоре дошкольной группы не открывается(закрашена краской)	Исправлено
21.	Провода в коридоре дошкольной группы соединительных СОУЭ к световым табло «выход» проложены открытым способом.	Будет исправлено до 20.07.2020г..
22.	На огнетушителях № 9 отсутствует четкая, понятная	Исправлено
23.	Запор на двери эвакуационного выхода из спального помещения наружу не обеспечивает возможность свободного открытия изнутри без ключа.	Исправлено
24.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК (8) установлен в 2007 году	Будет исправлено до 20.07.2020г.
25.	Помещение дошкольной группы не отделено от помещения школы	Будет исправлено до 20.07.2020г.
<b>Здание школы п.Мирный</b>		
26.	Не обеспечен подъезд пожарных машин со всех сторон к зданию школы	Исправлено. Со стороны спортивной площадки сделали проезд.
27.	Спортивный зал не оборудован системой оповещения людей при пожаре 3-его типа(отсутствует звуковой сигнал)	Исправлено.
28.	Руководитель организации не организует проведение проверок и работоспособности систем и установок противопожарной защиты в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя	Исправлено. Заменяли колонку.
29.	Договор на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации отсутствует	Исправлено. Договор №10 от 01.01.2020 г.
30.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.	исправлено
31.	В подсобном помещении столовой, в помещении учебной мастерской допущена эксплуатация двух светильников со снятыми колпаками.	Исправлено.
32.	Выход на лестничные клетки второго этажа на кровлю не оборудован противопожарным люком 2-ого типа с пределом огнестойкости EI 30	Исправлено.
33.	В коридоре, в полу на путях эвакуации(переход из старой школы в новую школу) допускается перепад	Исправлено.

	высотой менее 45 см.	
34.	В помещении лыжной базы установлен один дымовой пожарный извещатель.	Исправлено.
35	Провода в помещении учебной мастерской соединительных СОУЭ к световым табло «выход» проложены открытым способом.	Исправлено
36.	На огнетушителях №1,5,6 отсутствует раструб	Исправлено
37.	На огнетушителе №3 отсутствует четкая, понятная инструкция по работе с огнетушителем	Исправлено
38.	Противопожарный инструктаж не проводится по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников организации	Исправлено. Инструктаж проводился 09.01.2020, 16.05.2020г.
39.	Специальные программы ПТМ не согласованы с территориальными органами государственного надзора	Исправлено. ПТМ согласован 07.05.2020 г.
40.	На здание школы класс функциональной пожарной опасности Ф.4.1. не составлена декларация пожарной безопасности	Исправлено.



*Т.Н. Барашкова*  
Т.Н.Барашкова